

# SVUOTA TELAI

MASSIMA AUTOMAZIONE



rev. 001102.2411.59

■ Macchina svuotatelai

- Sistema di manipolazione telai senza strisciamento
- Struttura in tubolari di acciaio con portelli di accesso alle stazioni di carico/scarico
- Meccanica priva di organi da lubrificare

# SVUOTA TELAI

---

Macchina svuota telai. Stazione di carico, intermedia e di deposito.  
Sistema di manipolazione telai, massima tecnologia.

## Caratteristiche tecniche principali:

**Composizione macchina:** una stazione di carico telai pieni, una stazione di scarico, una stazione di deposito telai vuoti.

- Nella stazione di carico, l'operatore inserisce il carrello pieno di telai contenenti pasta secca.
- Nella stazione intermedia, la macchina rovescia il prodotto all'interno di una tramoggia vibrante e tramite un trasportatore trasferisce il prodotto al confezionamento.
- Nella stazione di deposito, i telai vuoti vengono impilati su di un carrello.
  
- A fine ciclo, l'operatore estrae dalla stazione di deposito i telai vuoti e inserisce un carrello e dalla stazione di carico estrae il carrello vuoto e inserisce un carrello pieno di pasta da scaricare.

La macchina ripete così il ciclo in automatico.

## Dati tecnici:

Dimensioni: 4600x1150x3000

Peso: 1300 Kg

Produzione: fino 8 telai al minuto



*Svuota telai*





[facebook.com/storci.spa](https://facebook.com/storci.spa)



[youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment](https://youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment)



[linkedin.com/company/fava-s.p.a.](https://linkedin.com/company/fava-s.p.a.)

**Fava S.p.A.**  
Via IV Novembre, 29 - 44042 Cento (FE)  
phone: +39 051 6843411  
[www.favastorci.com](http://www.favastorci.com) - [info@fava.it](mailto:info@fava.it)

**FAVA**  
pasta equipment **Storci**